



6398.10



**VERSIONE SINGOLA
STAND ALONE VERSION**

LAVORAZIONI / MACHINING



X = X Figura 1

MONTAGGIO / ASSEMBLY







Figura 1



6398.11




**VERSIONE ABBINATA
COMBINED VERSION**





LAVORAZIONI / MACHINING

Riferimento lavorazioni Fast Lock
Reference assembly Fast Lock



X = X Fast Lock

MONTAGGIO / ASSEMBLY



ACCESSORI PER SERRAMENTI PROGETTATI PER DURARE
FASTENING ACCESSORIES PLANNED TO LAST

FAST LOCK MANIGLIE AD INCASSO EMBEDDED HANDLE

<http://www.masteritaly.com>

NOTE :

Maniglie per scorrevoli da utilizzare con chiusure multipunto per scorrevole Fast Lock. Gli articoli 6398.1 -6397.1 -6397.11 sono abbinabili a tutte le martelline Master. L'articolo 6397.10 è da utilizzare singolarmente come maniglia di traino.
Handles for sliding doors for use with multipoint locks for sliding Fast Lock. Articles 6398.1-6397.1-6397.11 are combined with all the of handle. The article 6397.10 is to be used individually as tow handle.


Entrata 15
Backset 15




Entrata 7.5
Backset 7.5



6397.1



6398.1




- * In abbinamento alla A639X.XX non utilizzare camma di fissaggio qui
- * In conjunction with A639X.XX do not use fixing cam here


6397.10




6397.11




6398.10






6398.11




6397.1

**LAVORAZIONI / MACHINING**


Riferimento lavorazioni Fast Lock
Reference assembly Fast Lock

**X = X Fast Lock****MONTAGGIO / ASSEMBLY****Y (sezlone profilo / profile section) = 26<Y<38****T (tacca taglio quadro / reference cutting end) = 26<Y<28****Z (taglio quadro e viti / screw cutting end) = (Y / 2) + 6****S (taglio distanziali / spacers cutting) = P-5**




1




2




3

**USO E MANUTENZIONE / USE AND MAINTENANCE**



! WARNING !



6398.1

**LAVORAZIONI / MACHINING**

Riferimento lavorazioni Fast Lock
Reference assembly Fast Lock

**X = X Fast Lock****MONTAGGIO / ASSEMBLY****Y (sezlone profilo / profile section) = 38<Y<66****Z (taglio quadro e viti / screw cutting end) = (Y / 2) + 6****S (taglio distanziali / spacers cutting) = P-11**

6397.10



**VERSIONE SINGOLA
STAND ALONE VERSION**





LAVORAZIONI / MACHINING**X = X Figura 1****MONTAGGIO / ASSEMBLY**


Figura 1









6397.11



**VERSIONE ABBINATA
COMBINED VERSION**

**LAVORAZIONI / MACHINING**

Riferimento lavorazioni Fast Lock
Reference assembly Fast Lock

**X = X Fast Lock****MONTAGGIO / ASSEMBLY** $L = Y - 4mm$  $L = Y + 10mm$