



<http://www.masteritaly.com>

SCHEDA TECNICA DI MONTAGGIO




1

Posizionare sede grano lato apertura maniglia
Place socket set screw on the handle opening side




Per Viti di fissaggio
Chiave TORX T10

2



3


Premere
Push





Grano di fissaggio M5x14mm

Per Grano di fissaggio
Chiave ALLEN esagonale n° 2.5


Grezzo
Mill finish



Verificare il corretto posizionamento
Check the correct positioning




Verificare il corretto posizionamento
Check the correct positioning




1

Posizionare sede grano lato apertura maniglia
Place socket set screw on the handle opening side




Per Viti di fissaggio
Chiave TORX T10

2



3

Premere
Push




Grano di fissaggio M5x10mm

Per Grano di fissaggio
Chiave ALLEN esagonale n° 2.5

4

Posizionare il cilindro con la zona squadrata
in corrispondenza del grano di fissaggio

Place the cylinder with the square area in the
socket set screw area



Grano di fissaggio M5x4mm

Per Grano di fissaggio
Chiave ALLEN esagonale n° 2.5
Coppia massima di serraggio di 3Nm
Maximum tightening torque of 3Nm

* Verificare che la serratura sia aperta (13.5mm)
Check that the lock is open (13.5mm)

