



IRCCOS S.c.a r.l.

Istituto di Ricerca e certificazione per le Costruzioni Sostenibili

RAPPORTO DI PROVA

N. 0198/RP/13

del

2013/08/26

Richiedente

Master S.r.l.
S.P. 37 – Km 0,700 Z.I.
70014-Conversano (BA)

Prove eseguite

Prova di serraggio a trazione
Prova di frizionamento
Prova di ostruzione della guida
Prova di sollecitazione di serraggio a trazione
Prova di facilità di movimento dell'anta mobile
Prova di durabilità
Prova di depressione simulata

Riferimenti normativi

UNI EN 13126-1:2006
UNI EN 13126-6:2009

Campione sottoposto a prova

Bracci a geometria variabile, denominati:
"Bracci a Compasso 10"
(cfr. descrizione)

**Il Rapporto è composto da n. 15 pagine e può essere riprodotto solo integralmente.
I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.**

*Sede legale Via Cremona 1 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331 594628 - Fax 0331 458211 - www.irccos.com
Cap. Soc. € 111.526 I.V. - C.F. e P. Iva 05159630960 - Reg. Imprese Milano 05159630960 - R.E.A. 1799766
Società partecipata a maggioranza dal Consiglio Nazionale delle Ricerche*

8.7. Prova di depressione simulata (campione B)

Spigoli	Distanza (D7) dalla superficie di riferimento sotto carico di 10 N (mm)	Prova	Distanza (D8) dalla superficie di riferimento sotto carico di 10 N (mm)	Spostamenti aggiuntivi (Δ D8-D7)	Requisito normativo (mm)	Esito
dx	2,38	Applicazione di un carico di 1500 N mantenuto per 120 sec.	2,46	0,08	$\Delta < 1,5$	positivo
sx	3,00		3,05	0,05	$\Delta < 1,5$	positivo

Tab. 15. Esito della prova di depressione simulata

Con riferimento al § 5.3.7 della UNI EN 13126-6:2009, durante tutta la prova è stato rispettato il limite massimo di spostamento aggiuntivo di 1,5 mm. La prova ha quindi avuto esito positivo.

9. Classificazione globale del braccio a geometria variabile

Categoria di Utilizzo	Durabilità	Massa	Fuoco	Sicurezza di Utilizzo	Corrosione	Sicurezza	Applicazione	Dimensione di prova
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	5	036	0	1	5	5	6/1	1200/600

Tab. 16. classificazione del campione sottoposto a prova

10. Fotografie del campione sottoposto a prova e dell'assetto sperimentale



Foto 1 e Foto2. Campione sottoposto a prova durante il test di serraggio a trazione.

Ostuni, 18.04.2014

RAPPORTO DI PROVA	VA023/14
--------------------------	-----------------

Rif. Verb. A. E.	n. 270 del 16.04.2014
-------------------------	------------------------------

COMMITTENTE:	MasterLAB S.r.l. Unipersonale S.P.37 Conversano - Castiglione km. 0,7 [z.i.] 70014 Conversano (BA)
---------------------	---

TIPO DI PROVE:	<ul style="list-style-type: none">• Prova d'impatto su infissi con bracci limitatori secondo il prEN 13126-5:2011, in riferimento alla UNI EN 13049:2004
-----------------------	--

CAMPIONI SOTTOPOSTI A PROVA:	Bracci limitatori denominati: <ul style="list-style-type: none">• C1203A.6• C1203A.8• C1203A.10
-------------------------------------	---

DATA DELLE PROVE:	18.04.2014
--------------------------	------------

(il presente rapporto di prova si compone di n. 7 pagine)

Ostuni, 18.04.2014

TEST REPORT	VA023/14
--------------------	-----------------

Ref. V. A. E.	n. 270 of 16.04.2014
----------------------	-----------------------------

APPLICANT:	MasterLAB S.r.l. Unipersonale S.P.37 Conversano - Castiglione km. 0,7 [z.i.] 70014 Conversano (BA)
-------------------	---

TEST TYPE:	<ul style="list-style-type: none">• Impact test on projecting windows for curtain wall with limiter arms according to EN 13126-5:2011, in reference to UNI EN 13049:2004
-------------------	--

TEST SAMPLES:	Limiter arms names: <ul style="list-style-type: none">• C1203A.6• C1203A.8• C1203A.10
----------------------	---

TEST DATE:	18.04.2014
-------------------	------------

(this test report is composed by n. 7 pages)