



IRCCOS S.r.l.

Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili

Organismo Notificato n. 1994 ai sensi del Regolamento CPR (UE) n.305/2011

RAPPORTO DI PROVA

N. 0337/RP/19

13 Novembre 2019

Richiedente

Master Italy S.r.l. con socio unico
S.P. 37 Conversano – Castiglione Km 0,570 – Zona Industriale
70014 Conversano (BA)

Campione sottoposto a prova

Meccanismo oscillo battente per profili con Camera Europea,
commercialmente denominato “Anta Ribalta WEEN HIDE 110 ERRE”
(cfr. descrizione)

Prove eseguite

Prova di durabilità
Cicli di rotazione
Prova di carico aggiuntivo
Prova della mazzetta
Prova dell’impedimento dell’incavo
Prova di resistenza alla corrosione

Riferimenti normativi

EN 13126-1:2011
EN 13126-8:2017
EN 1670:2007 + AC:2008 – EN ISO 9227:2012

**Il Rapporto è composto da n. 18 pagine e può essere riprodotto solo integralmente.
I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova**

IRCCOS S.r.l. - Via Achille Grandi 17 – 21017 Samarate (VA) - Tel. 0331 594628
Unità operativa secondaria – Via dell’Industria, 6 – 72017 – Ostuni Z.I. (BR)
Cap. Soc. €89.220,80 I.V. - C.F. e P. Iva 05159630960 - R.E.A. VA-351993 - www.irccos.com

7.9 Classificazione globale del braccio a geometria variabile

Durabilità	Massa	Corrosione	Dimensione di prova
1	2	3	4
H2	140	3	1550x1400

Tab. 9. Classificazione globale

8 Fotografie del campione sottoposto a prova e dell'assetto sperimentale



Foto 21. Campione sottoposto a prova e nell'assetto sperimentale